


SCHÉMA ZAPOJENÍ MĚŘENÍ NA EMR

6 – Schéma zapojení měření s třífázovým jednosazbovým elektroměrem v síti TN (pro třífázové OM s distribuční sazbou D01d, D02d, C01d, C02d, C03d, C62d).



Pozn.: V případě montáže měřidel v provedení třídy ochrany II není ochranný vodič mezi měřidlem a svorkovnicí PEN vyžadován.

Investorem uvažovaná distribuční sazba je D01.
Budou dodrženy veškeré připojovací podmínky EGD.

V Brně, říjen 2024

Zodpovědný projektant:

Ing. Josef Šrámek